

**PLACÓWKA
BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY
03-287 Warszawa ul. Głębocka 84**

Współrzędne: Szer. 52.3155778 Dł. 21.0675527 N 52 18 56,08 E 21 4 3.189



Miejsce Aktywności Lokalnej – 3 pokoje z kuchnią

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE

- Miejsce aktywności lokalnej 3 pokoje z kuchnią znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym, stanowiącym element budynku jednorodzinnego.
- Do wejścia na teren prowadzi droga posiadająca przejścia dla pieszych i ścieżkę rowerową.
- Chodnik znajdujący się bezpośrednio przy ulicy pozbawiony jest progów i krawężników.
- Trasa dojścia do budynku jest dobrze oświetlona.
- Punkty świetlne znajdują się na wysokości, która eliminuje zjawisko olśnienia.
- Na trasie dojścia do budynku nie zastosowano czytelnych oznaczeń i tablic w postaci symboli graficznych, nie ma informacyjnych tablic kierunkowych.
- Budynek jest usytuowany w dość znacznej odległości od ruchliwej ulicy.
- Na posesję można wejść przez furtkę lub bramę wjazdową w ogrodzeniu.

PARKING

- Miejsca parkingowe znajdują się na terenie ogrodzonej posesji.
- Bramę wjazdową otwiera pracownik BOK.
- Na terenie parkingu nie zastosowano systemu przyzywowego.
- Na placu jest przestrzeń na nie więcej niż 6 samochodów osobowych.
- Bezpośrednio przed wejściem do budynku mogą zaparkować 3 pojazdy, miejsca znajdują się w bliskiej odległości, bezpośrednio przed wejściem do budynku.

WEJŚCIE

- Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu, nie występują progi, nie ma konieczności stosowania pochylni, schodów i poręczy.
- Zastosowano zadaszenie wejścia chroniące przed opadami atmosferycznymi.
- Przed drzwiami zachowana jest odpowiednia przestrzeń manewrowa dla osób na wózkach inwalidzkich
- Brak jest kratek, wycieraczek i innych elementów wystających powyżej poziomu powierzchni, nie ma zagłębień w posadzce.
- Obiekt posiada tablicę informującą o godzinach otwarcia. Nie zastosowano czytelnych oznaczeń i tablic w postaci symboli graficznych (obrazkowych), alfabetem Braille'a.
- W budynku zamontowane zostały drzwi z pełnym przeszkleniem, ręcznie otwierane.
- Drzwi posiadają klamkę w kształcie litery „L”, umieszczoną na wysokości 1,1 m. Szerokość drzwi - 95 cm., wysokość progu w drzwiach - 1 cm.
- Za drzwiami wewnątrz jest przedsionek, w którym znajduje się dwoje drzwi - jedno to wejście do Placówki wsparcia dziennego „Ognisko na Zielonej Białogórze”, za drugimi znajduje się schowek.
- Przestrzeń manewrowa w przedsionku wynosi 3,00 m x 2,50 m.
- W niewielkiej odległości od schowka rozpoczyna się część schodowa prowadząca do pomieszczeń 3 pokoi z kuchnią.

KOMUNIKACJA PIONOWA

- Schody prowadzą z przedsionka do pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze.
- Liczba stopni: 22. Wysokość: 17 cm. Szerokość: 120 cm.
- Schody nie mają nosków, w połowie znajduje się platforma spocznikowa.
- Poręcz montowana jest wzdłuż ściany, po jednej stronie.
- Nawierzchnia schodów jest równa i stabilna.
- Pierwszy i ostatni stopień nie jest oznaczony kontrastowo.
- W budynku nie ma urządzenia (platforma, podnośnik przyschodowy) umożliwiającego dostanie się na piętro budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.

KOMUNIKACJA POZIOMA I OŚWIETLENIE W BUDYNKU

- Miejsce aktywności lokalnej użytkuje 2 pomieszczenia na 1 piętrze.
- Do pomieszczeń na 1 piętrze wchodzi się przez klatkę schodową.
- Przestrzeń manewrowa klatki schodowej 1,50 m x 2,60 m.
- Na klatce schodowej znajduje się balustrada zabezpieczająca o wysokości 1,16 m.
- Drzwi na klatce schodowej mają szer. 100 cm, są przeszklone, posiadają klamkę w kształcie litery „L”.
- Klamka umieszczona na wysokości 1,1 m, nie wymaga obrotu dłonią.
- Bezpośrednio za drzwiami klatki schodowej znajduje się hol o wymiarach 1,80 m x 1,90 m oraz wejście do sali, w której prowadzone są zajęcia.
- W dalszej części znajduje się hol o przestrzeni manewrowej 2,50 m x 3,50 m, a za nim wejście do pomieszczenia z aneksem kuchennym i częścią wypoczynkową.
- W budynku zachowana jest przestrzeń manewrowa przy wszystkich drzwiach.
- Wykończenie ścian jest jednolite i jasne.
- Na ścianach wiszą plakaty, obrazy, tablice i gabloty, które stanowią kontrast kolorystyczny.
- Na terenie całego obiektu powierzchnia jest antypoślizgowa.
- Komunikacja pozioma budynku jest wolna od przeszkód.
- Miejsca do odpoczynku posiadają miękkie krawędzie i znajdują się poza trasami komunikacyjnymi.

- Obiekt posiada plany wizualne, nie posiada planów dotykowych (tyflograficznych).
- Informacja o rozkładzie przestrzennym budynku może być przekazywana również przez pracownika BOK.
- Oświetlenie wewnątrz budynku zapewnia dobrą orientację i ogranicza zjawisko odbicia.
- Nie ma wyłączników światła. Włączanie i wyłączanie obsługiwane jest przez pracowników.

POMIESZCZENIA SANITARNE, TOALETY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, POMIESZCZENIA DLA RODZICÓW Z MAŁYMI DZIEĆMI

- Budynek nie posiada specjalistycznego przeznaczenia.
- Nie ma przewijaka o nośności do 80 kg.
- Toaleta dla osoby z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, na terenie Placówki wsparcia dziennego” Ognisko na Zielonej Białołęce”.
- Toaleta spełnia parametry wymagane odpowiednimi przepisami.
- Na pierwszym piętrze znajdują się dwa pomieszczenia sanitarne. Mniejsze – oddzielnie umywalka, oddzielnie wc. Większa toaleta wyposażona jest dodatkowo w stolik z przewijakiem dla niemowląt.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I EWAKUACJA BUDYNKU

- Dla budynku została sporządzona instrukcja bezpieczeństwa.
- Format instrukcji bezpieczeństwa nie uwzględnia potrzeb osób niewidomych.
- W budynku nie ma oświetlenia awaryjnego.
- Drogi ewakuacji zostały oznakowane odpowiednimi piktogramami.
- Placówka nie jest wyposażona w urządzenia ewakuacyjne typu schodowe wózki ewakuacyjne, maty, materace.